

Die nachfolgend aufgeführten PKW-Typen wurden auf Anbringung unserer Heckträger geprüft (gilt nicht für Sondermodelle mit Spoilern, formabweichende Heckklappen vom Serienmodell oder aus Kunststoff, soweit nicht aufgeführt). Nicht geprüft werden konnte die Stabilität des Fahrzeugs. Haken nicht in das Glas einhängen. Siehe Empfehlungen und Vorschriften am Ende dieser Tabelle. Weiter Typen auf Anfrage.

PKW-Marke	PKW-Typ	Bauart	Baujahr	Spanngurträger		Bemerkungen
				Porty	Grizzly	
http://www.bmw.de						
BMW	1 er	Cabrio	2007 - 2012	evtl. Porty*	nein	*evtl.Porty m.kurzen Gurten für Klappe Ecklafix nein, kurze Heckklappe 38 cm Klappe steht senkrecht nach oben
BMW	1 er		2007 -2012	ja	nein*	Porty, wenn oberer Abschluß der Heckklappe nicht aus Kunststoff ist seitl. Gurte nach unten versetzen nein* Stoßstange zu schwach!! Fixpunkt
BMW	318i	Stufenh.	ab 2000	nein	nein	ja
BMW	3.. E30 Touring	Kombi	1988-1995	ja		
BMW	3.. E 36	Lim	1998-2001 ab2002	nein	ja	Haube fällt schräg nach innen
BMW	3.. E 36 Touring	Kombi	1996-1999	ja		ohne Spoiler
BMW	3.. E 36 compact	Schrägh.	1994-2000	nein		Schräg nach innen fallende Partie an Heckklappe: keine geeignete untere Auflagefläche
BMW	3 E 36	323 i compact	1990 - 2000	nein	nein	nur auf AHK
BMW	E 36 Cabrio	Cabrio	1993-1998	nein	ja	
BMW	3.. E 46	Lim	1997-2004	nein	nein	
BMW	3.. E 46 kompakt	Schräg	1994-2000, ab 2001	nein	nein	
BMW	3.. E 46 Touring	Kombi	2000-2001, ab 2002	nein	nein	passt nicht, hat oben Kunstst.
BMW	E 46 Cabrio	Cabrio	2000-	nein	ja	

BMW	5 GT	Grand Tourismo	2010 - 2011	nein	nein	Kunststoff oben (auch kein FIXPUNKT)
BMW	5.. E 34	Lim	1988-1995	ja	ja	
BMW	5.. E 34	Lim	1996-2000	nein	nein	Zu kurze Heckklappe
BMW	5..-Serie Touring	Kombi	1996-2000, 2001-2003	nein		wie E46 Touring
BMW	5.. E 34 Touring	Kombi	1991-1996	nein	ja	wie E46 Touring
BMW	5 er Touring	F 11	2010 -	nein	nein	FTS nein Kunststoffabschluß oben !
BMW	Z3	Roadster	alle	ja	nein	
BMW	X1		2008 - 2012	ja	nein*	*nein Stoßstange zu schwach! Fixpunkt ja
BMW	X5 + X3	Gelände	ab 1999	nein	nein	wegen Spoiler (Kunststoff)
BMW	X3	Gelände	2010 - heute	ja*	ja*	*ja ACHTUNG: untere Einhängekaralle ganz speziell anpassen, sehr starke Einbuchtung
BMW	X5	Gelände	2007 - heute	nein*	nein*	*nein wegen Kunststoffspoiler
BMW	Mini	Steilh.	ab 2002	ja	nein	nur passend ohne Spoiler

Weitere Vorschriften und Empfehlungen:

Bei Verwendung von Heckträgern ist ein zweiter Außenspiegel Vorschrift

Der gleichzeitige Betrieb eines Anhängers und eines Hecktragesystem ist nicht zulässig.

Die Befestigung des Heckträgersystems ist vom Fahrzeugführer regelmäßig zu prüfen.

Die am Heck des Fahrzeuges angebrachte Ladung darf nicht zu einer Überschreitung der zulässigen Achslast führen.

Das Transportgut darf rechts und links nicht wesentlich über den Fahrzeugrand hinausragen.

Zulässig lt. StVO: Abstand vom äußeren Punkt des Transportgutes bis zur Mitte des Rücklichtes nicht mehr als 40 cm. Fahrzeuge mit Ladung dürfen nicht breiter als 2,50 m sein.

Die Fahrräder dürfen beim Transport nicht mit Planen o.ä. abgedeckt werden. (hohe Windlasten)

Verlierbare Teile z.B. Luftpumpe sind zu entfernen.

Anmerkung zu Steilheck-Fahrzeugen mit Heckscheibe links und rechts bis an den Rand der Hecktüre: Dem PORTY liegt standardmäßig ein Set mit Anleitung bei, mit dem die seitlichen Gurte mühelos nach unten versetzt werden können. Haltegurte dann unterhalb Heckscheibe links / rechts in Blech einhängen, nicht in die Scheibe!!!

Eignung unter Umständen eingeschränkt oder nicht gegeben bei: (Sonder-) Modellen mit großen Spoilern / Windabweisern, vom Serienmodell formabweichende Heckklappen oder Heckklappen aus Kunststoff, soweit nicht aufgeführt. Haltegurte dürfen nicht in Kunststoff und Glas eingehängt werden. Ebenso nicht geeignet sind Fahrzeuge, deren Rückleuchten oben seitlich der Heckscheibe liegen (würden durch Rädern verdeckt).

Alle Angaben sind sorgfältig geprüft. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Bitte Gebrauchseinweisungen vor und bei Montage beachten!!!

*=Steht bei Baujahr "ab....." (z. B. ab 1998) so ist das ab diesem Jahr baugleich gebaute Modell gemeint und es gab zum Zeitpunkt der Erfassung kein neueres Modell...